

Identification

Identifiant	60SIS08444
Nom usuel	SFAM
Adresse	29, rue Pasteur
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	BORNEL - 60088
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a été exploité par la société SFAM, spécialisée dans la fabrication et la réparation des couverts et pièces d'orfèvrerie en métal argenté ou doré.</p> <p>Ses activités étaient réglementées par arrêté du 28 novembre 1979.</p> <p>Par courrier du 05 juin 1990, la SFAM a déclaré la cessation d'activités</p> <p>.</p> <p>Différents bâtiments ont été utilisés en particulier pour des opérations de traitement de surface. Des métaux lourds ont été mis en évidence dans le sous-sol de deux d'entre eux. Suite au diagnostic environnemental et à l'étude simplifiée des risques (ESR réalisée sur la base de valeurs de constat d'impact pour un usage résidentiel), l'excavation des sols contaminés a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2000 en vue de rendre le site "banalisable" après travaux (classe 3).</p> <p>Les bâtiments présents au droit des pollutions des sols ont été démolis au début de l'année 2002. 84 tonnes de terres polluées ont été excavées et éliminées dans un centre autorisé à cet effet, en février 2002. En fond de fouille des zones décapées, l'analyse des échantillons prélevés a montré des teneurs résiduelles en métaux lourds inférieures aux concentrations limites fixées à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2000 relatif aux mesures de réhabilitation et de surveillance du site.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	rapport de fin de travaux réhabilitation du site de Bornel - ancienne orfèvrerie - ref rapport n° 02 atos AAZE0035-RT02 du 25/04/2002

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	60.0050	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=60.0050

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Pollution de sol constatée + ESR avant 2000

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 642288.0 , 6899858.0 (Lambert 93)

Superficie totale 15822 m²

Perimètre total 794 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BORNEL	AD	353	08/03/2019
BORNEL	AD	318	08/03/2019
BORNEL	AD	352	08/03/2019


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS08444



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS08444