

Identification

Identifiant	60SIS06913
Nom usuel	Friche LEBORNE
Adresse	Route de Vaux
Lieu-dit	Hameau de Vaux
Département	OISE - 60
Commune principale	BERNEUIL EN BRAY - 60063
Caractéristiques du SIS	<p>La Société Constructions Mécaniques de Vaux-Berneuil, spécialisé dans le découpage et l'emboutissage de métaux destinés à la fabrication d'articles ménagers a obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 21 mars 1949.</p> <p>Cet établissement a été successivement exploité par la S.A.R.L. LA MATRICE, la société « Constructions Métalliques Rolland LEBORNE », les Ets Rolland LEBORNE et en dernier lieu par la société S.P.I.V. qui s'est vue délivrer le 16 février 1994 un récépissé de cessation définitive d'activités.</p> <p>Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé le 8 juillet 2013 par le Bureau d'étude DIMEXPERT. Le diagnostic a révélé une pollution aux PCB et aux solvants chlorés. Le site est en friche depuis sa cessation d'activité.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Diagnostic de pollution des sols a été réalisé le 8 juillet 2013 par le Bureau d'étude DIMEXPERT

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	630411.0 , 6917856.0 (Lambert 93)
Superficie totale	12239 m ²
Perimètre total	631 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BERNEUIL EN BRAY	0F	545	15/03/2018
BERNEUIL EN BRAY	0F	546	15/03/2018
BERNEUIL EN BRAY	0F	551	15/03/2018
BERNEUIL EN BRAY	0F	427	15/03/2018
BERNEUIL EN BRAY	0F	231	15/03/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06913



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06913