

Identification

Identifiant	60SIS06442
Nom usuel	ADCLO
Adresse	Rue du Moulin
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	CRAMOISY - 60173
Caractéristiques du SIS	<p>Les anciennes forges du site ont été utilisées en usines de fabrication de porcelaines et de céramique puis en usines de récupération de solvants de traitements chimiques et de traitement de tôle d'acier.</p> <p>Après l'arrêt des activités en 1984, des déchets divers ont été délaissés sur le site (fûts et bidons contenant des peintures, solvants,..). Des actes de malveillance ont également entraîné des déversements d'huiles et de polychlorobiphényles (PCB).</p> <p>Les principaux polluants sont les métaux lourds (cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, arsenic) dans les sols et uniquement dans les remblais. Des travaux de mise en sécurité ont été prescrits à l'ADEME en 1999 et réalisés en 2000 (enlèvement pour élimination des terres et ferrailles souillées par les déversements de diélectriques, réparation de la clôture, regroupement, inventaire et élimination de l'ensemble des déchets et produits dangereux).</p> <p>L'Etude Détaillée des Risques indique une acceptabilité du risque dans le cadre d'un usage industriel du site sous réserve d'un recouvrement du site par 60 cm de terre saine. De plus, il est mentionné une absence de risque inacceptable en aval du site pour les expositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingestion de poisson pêché dans la rivière, - Ingestion de fruits et légumes (les sols des jardins étant susceptibles d'être arrosés avec de l'eau du Thérain), - Ingestion de terre (légumes mal lavés - arrosage des légumes avec de l'eau du Thérain).
Etat technique	Site en cours de cessation d'activité avec pollution évaluée ou traitée
Observations	EDR EQS dossier n°04 21208 juin 2006.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	60.0028	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=60.0028

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 656466.0 , 6906588.0 (Lambert 93)

Superficie totale 34932 m²

Perimètre total 1831 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CRAMOISY	AC	174	15/12/2017
CRAMOISY	AC	35	15/12/2017
CRAMOISY	AC	22	15/12/2017

Documents

Cartographie

