

Fiche interne (non diffusable)

Identification

| | |
|-------------------------|---|
| Identifiant | 60SIS11133 |
| Nom usuel | Centre EDF GDF Services de Cergy |
| Adresse | rue Sadi carnot |
| Lieu-dit | |
| Département | OISE - 60 |
| Commune principale | CREPY EN VALOIS - 60176 |
| Caractéristiques du SIS | <p>Une usine à gaz a été exploitée sur les terrains à l'angle de la rue hypolyte clair, sadi carnot et de la rue victor hugo (partie 1). Le site à l'angle de la rue sadi carnot et de la rue des tournelles (partie 2) a été exploité en tant que station gazométrique de 1885 à 1956 puis a été transformé en stockage d'air propané.</p> <p>En 2000, un diagnostic initial a permis de constater l'impact local par des ferrocyanures de la zone de stockage du gaz (partie 2- point S17) et une contamination de l'ensemble de la zone par des HAP. Un diagnostic approfondi de la qualité du site a été réalisé en septembre 2002. Celui-ci montre que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zone de la fosse à goudron (partie 1) est polluée aux BTEX et aux HAP. - au droit de l'ancienne zone d'épuration (partie 2), un impact des sols en ferrocyanures, BTEX, HAP et métaux. Au droit du passage menant à cette zone, des impacts en HAP et mercure sont également relevés dans les sols. <p>Des plans et résultats d'analyses sont présentés en annexe.</p> |
| Etat technique | |
| Observations | |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|--|---------------|-------------|---|
| Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | Base BASOL | 60.0043 | http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=60.0043 |

Sélection du SIS

Statut Soumis

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection

Précision des contours

Localisation D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriée

Cadastre Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan cadastral (cadastre.gouv.fr)

Observations sur la numérisation

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 692232.0 , 6903619.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5890 m²

Perimètre total 603 m

Précision des contours Bonne

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|-----------------|---------|----------|-----------------|
| CREPY EN VALOIS | AH | 648 | 08/08/2019 |
| CREPY EN VALOIS | AH | 359 | 08/08/2019 |
| CREPY EN VALOIS | AH | 357 | 08/08/2019 |
| CREPY EN VALOIS | AH | 647 | 08/08/2019 |
| CREPY EN VALOIS | AH | 350 | 08/08/2019 |


Gestion de documents

| Titre | Commentaire | Diffusable |
|-----------------|-------------|------------|
| Plan_zone1 | | Oui |
| Plan_zone2 | | Oui |
| Résultats_zone1 | | Oui |
| Résultats_zone2 | | Oui |

Historique des interventions sur le SIS


| Date | Action | Utilisateur | Organisme | Commentaires |
|------------|----------------------------|------------------|--|--------------|
| 08/08/2019 | Création | DEBRAS Audrey | Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | |
| 08/08/2019 | Soumission pour validation | DEBRAS Audrey | Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | |
| 25/10/2019 | Demande de modification | DEBRAS Audrey | Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | |
| 28/10/2019 | Soumission pour validation | DEBRAS Audrey | Administration - DREAL - DRIEE - DEAL | |

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS11133



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS11133